

BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE CAIXA PARA MEDIDOR

Características Gerais

O conjunto deve ser fornecido completo, com os parafusos, as arruelas e porcas.

- Tratamento - Todos os componentes deverão possuir tratamento contra oxidação através de zincagem a quente.
- Acabamento - Todos os componentes deverão ser lisos, sem farpas ou rebarbas.

Relação de Componentes

Item	Componente	Quant.
1	Braçadeira, aço galvanizado, espessura mínima 2,78 mm (12 USG)	1
2	Parafuso, aço galvanizado, cabeça abaulada, com fenda, Ø6mm (1/4"W) x 75mm de comprimento, com rosca total.	2
3	Arruela lisa, aço galvanizado, para parafuso Ø6mm	4
	Arruela de pressão, aço galvanizado, para parafuso Ø6mm	2
4	Porca sextavada, aço galvanizado, para parafuso Ø6mm	4

Identificação

No conjunto deverá ser estampado, de forma legível e indelével, no mínimo, o nome ou a marca do fabricante.

Zincagem

As partes ferrosas deverão ser zincadas por imersão a quente. A zincagem das ferragens deverá atender às seguintes condições:


- A zincagem deve ser executada de acordo com a NBR 6323.
- O zinco deve ser do tipo comum, com no máximo 0,01% de alumínio.
- A camada de zinco deve ser aderente, contínua, uniforme, devendo suportar no ensaio de uniformidade (Preece), no mínimo:
 - superfícies planas - 6 imersões;
 - arestas e roscas externas - 4 imersões;
 - roscas internas - não exigido;
- A zincagem deve ser feita após a fabricação, furação e identificação das ferragens. O excesso de zinco deve ser removido preferencialmente por centrifugação ou batimento. As saliências deverão ser limadas ou esmerilhadas, mantendo-se a espessura mínima.
- A compensação da camada de zinco da rosca dos parafusos deve ser feita através de repasse na rosca da porca correspondente, que deve poder ser retirada manualmente, sem ferramenta.
- Eventuais diferenças de brilho, cor ou cristalização não são consideradas falhas de zincagem, que não deve apresentar inclusões de fluxo, borra, etc.



BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE CAIXA PARA MEDIDOR (Modelo II)

(Detalhes construtivos - medidas em mm)

Braçadeira



MEDIDAS EM MILÍMETROS

Montagem

